KARTA TECHNICZNA I INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Gogle ochronne BHP przeciwodpryskowe ADR014



1. Karta Techniczna Produktu

Profesjonalne gogle ochronne o symbolu ADR014 stanowią kluczowy element środków ochrony indywidualnej (BHP) wzroku. Produkt został zaprojektowany z myślą o uniwersalnym zastosowaniu w przemyśle, warsztatach samochodowych oraz jako obowiązkowe wyposażenie pojazdów ciężarowych realizujących przewozy towarów niebezpiecznych zgodnie z konwencją ADR.

Parametr / Cecha	Wartość i Opis
Nazwa produktu	Gogle ochronne przeciwodpryskowe BHP / ADR
Symbol produktu	ADR014
Kod EAN	5902315111042
Waga całkowita	0,08 kg (80 gramów)

Główne zalety i konstrukcja:

- **Panoramiczna konstrukcja:** Zapewnia szerokie pole widzenia i doskonałą widoczność boczną.
- **System wentylacji Anti-Fog:** Zastosowanie pośrednich otworów wentylacyjnych minimalizuje parowanie szybki ochronnej w trudnych warunkach temperaturowych.
- **Elastyczna oprawka:** Miękkie dopasowanie do anatomicznego kształtu twarzy gwarantuje maksymalną szczelność przed odpryskami i pyłem.
- **Regulowana taśma:** Szeroka guma mocująca zapobiega zsuwaniu się gogli podczas dynamicznych prac.
- **Piórkowa waga (0,08 kg):** Wyjątkowa lekkość podnosi komfort wielogodzinnego użytkowania.

2. Instrukcja Bezpieczeństwa i Obsługi

Procedura postępowania w transporcie ADR:

1. W przypadku wystąpienia awarii, wycieku lub rozlania substancji niebezpiecznej, należy niezwłocznie założyć gogle ochronne przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań ratunkowych.

2. Upewnij się, że elastyczna taśma jest dobrze wyregulowana, a gogle ściśle przylegają do twarzy wokół oczu.

3. Gogle chronią przed rozbryzgami chemikaliów i ciałami stałymi – w przypadku kontaktu z agresywną chemią, zdejmij gogle dopiero po opuszczeniu strefy zagrożenia.

4. Po zakończeniu akcji ratunkowej dokładnie zneutralizuj i oczyść gogle z osadów chemicznych.

Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie:

- **Czyszczenie:**

  Myć letnią wodą z dodatkiem delikatnego mydła. Do wycierania stosować wyłącznie miękkie ściereczki z mikrofibry. Nie stosować rozpuszczalników ani ostrych detergentów, które mogą uszkodzić warstwę ochronną.

- **Przechowywanie:**

  Gogle należy przechowywać w suchym i czystym miejscu (np. w dedykowanym etui, torbie ADR lub czystej sekcji skrzynki narzędziowej). Chronić przed bezpośrednim i długotrwałym działaniem promieni słonecznych oraz skrajnych temperatur.

TECHNICAL DATA SHEET AND SAFETY INSTRUCTIONS

PPE Anti-splash Safety Goggles ADR014



1. Product Data Sheet

Professional protective safety goggles (model ADR014) are a crucial element of personal protective equipment (PPE) for eyesight. Designed for universal application across industries, automotive workshops, and as mandatory emergency response equipment for heavy-duty vehicles transporting dangerous goods under the ADR convention.

Parameter / Feature	Value and Description
Product name	Anti-splash Safety Goggles PPE / ADR
Product symbol	ADR014
EAN code	5902315111042
Total weight	0.08 kg (80 grams)

Key Advantages & Design Features:

- **Panoramic Design:** Offers a wide field of view and excellent lateral visibility.
- **Anti-Fog Ventilation System:** Integrated indirect ventilation slots minimize lens fogging in variable temperature conditions.
- **Flexible Frame:** Soft fitting conforming to the anatomical face shape ensures maximum tightness against particles and splashes.
- **Adjustable Strap:** Broad elastic head strap keeps the goggles securely positioned during dynamic physical movements.
- **Featherweight (0.08 kg):** Exceptional lightness enhances user comfort during long-term continuous wear.

2. Safety and Operating Instructions

Standard Operating Procedure under ADR Transport:

1. In the event of an incident, leak, or spillage of hazardous substances, immediately put on the safety goggles before taking any emergency mitigation actions.

2. Ensure the elastic headband is adjusted properly so that the goggles seal tightly against the face around the eye zone.

3. The goggles protect against chemical splashes and impact hazards – do not remove them until you have completely cleared the danger zone.

4. After completing the emergency response, thoroughly decontaminate and clean the goggles from chemical residues.

Maintenance, Cleaning, and Storage:

- **Cleaning:**

  Wash with lukewarm water and a mild soap solution. Wipe exclusively using soft microfiber cloths. Avoid using solvents, alcohols, or abrasive detergents which could ruin the protective coating.

- **Storage:**

  Goggles must be kept in a dry, clean location (e.g., inside a dedicated protective pouch, ADR bag, or a clean compartment of the vehicle toolbox). Keep shielded from direct, prolonged sunlight exposure and extreme temperatures.